

Rotura espontánea de catéter doble J

Barrero Candau R, Fernández Hurtado M, García Merino F.

Unidad de Urología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Actas Urol Esp. 2008;32(7):770

Varón de 8 años de edad que en el primer control radiológico (a la semana) de ureteropieloplastia desmembrada de Andersson-Hynes mostró un catéter doble J íntegro y correctamente colocado. En la placa de control previa a su retirada (40 días después de su colocación) se comprobó la rotura espontánea del catéter en 2 fragmentos (Fig. 1). Por lo que se programó para ureteroscopia y extracción. En otra placa previa a la ureteroscopia se comprobó nueva rotura espontánea en tres fragmentos (Fig. 2). Los dos fragmentos inferiores se extrajeron por cistoscopia y ureteroscopia, mientras que el fragmento más craneal hubo que extraerlo mediante nefroscopia en el mismo

acto quirúrgico. Durante la intervención se comprobó que el catéter se fragmentaba con suma facilidad al traccionar de éste. Tras revisar la hoja de material implantable que se realiza en nuestro centro, se comprobó que el catéter no estaba caducado y se comunicó a la casa comercial el lote al que pertenecía.

Correspondencia autor: Dr. R. Barrero Candau
Unidad de Urología Pediátrica.
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Avda. Manuel Sirot, s/n - 41013 Sevilla
E-mail autor: rafaelbarrero@latinmail.com
Información artículo: Imágenes en Urología
Trabajo recibido: enero 2007
Trabajo aceptado: febrero 2007