



RADIOGRAFÍA DE TÓRAX DE UCI: DISPOSITIVOS DE SOPORTE VITAL Y SUS COMPLICACIONES

E. Marín Díez, Y. Lamprecht, E. Montes Figueroa, V. Fernández Lobo, E. Herrera Romero y G. Blanco Rodríguez

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España.

Resumen

Objetivos docentes: Revisión en la radiografía de tórax de UCI de: 1. Las complicaciones secundarias al empleo de los dispositivos de soporte vital más habituales. 2. Los dispositivos menos frecuentes y su correcta localización. 3. Los potenciales simuladores de neumotórax y neumomediastino.

Revisión del tema: Se estudiaron las complicaciones de los tubos, catéteres, cables y aparatos de uso diario, entre los que encontramos el tubo endotraqueal, las sondas nasogástrica y nasoentérica, el catéter venoso central, el catéter de Swan-Ganz, el marcapasos, el DAI y el tubo de tórax. Las complicaciones encontradas fueron secundarias, en orden de importancia, a una colocación errónea y al deterioro. Los dispositivos revisados menos habituales fueron la ECMO, el balón de contrapulsación intraaórtico, los dispositivos de asistencia ventricular, la TAVI y el Amplatzer. Los principales simuladores de neumotórax y neumomediastino fueron los pliegues cutáneos, las sábanas, las bandas de Mach, el engrosamiento pleural residual tras la retirada del tubo de tórax, el tubo endotraqueal de doble luz y el balón de contrapulsación distendido.

Conclusiones: A pesar del extendido uso de la radiografía de tórax de UCI, continúa habiendo muchos desafíos en su interpretación. Durante la valoración, es obligatorio realizar una búsqueda sistemática de la instrumentación empleada y de las complicaciones secundarias a una incorrecta colocación. Además, el conocimiento de los dispositivos menos frecuentes y los potenciales simuladores de neumotórax y neumomediastino nos facilitó la lectura.